# 事故区間表示器表示器(配電線搬送方式)

「配 FT 子局」HFT シリーズ



#### 概 要

配電線搬送 FT 子局は、高圧区間表示機能付高圧交流負荷開閉器と組合せ、内蔵されたPD・CT・ZCT からの配電線事故情報を伝送速度 1200bps 配電線搬送上り・下りの信号伝送で、異種搬送連係システムにより高圧配電線路において発生した地絡・短絡事故を検出・表示し、事故発生区間の標定および監視・計測・制御で事故復旧の迅速な対応を可能といたします。

また、異種搬送連係方式による配電自動化 は、高圧配電線全域への通信線の建設を必要と し、配電自動化の投資効率の向上に寄与いたし ます。

## 特長

高圧区間表示機能付 高圧交流負荷開閉器 (FTAS)と接続します

伝送速度 1200bps 配電線搬送方式採用 営業所の配電自動化システムに事故内容を 表示します

配 FT 子局本体に事故内容をマグサインにより表示します

配電自動化システムから FT 子局を呼び出し 遠隔制御・計測・監視ができます

外箱は、SUS304L ステンレスを使用し本体内 部を気密構造とすることにより耐候性に優 れています

東北電力企業グループ

東北計器工業株式会社

## 主 な 仕 様

## a.信号伝送方式(異種搬送連係方式にコンパチブル)

送信信号

受信信号

変調方式:デジタル変調 変調方式:デジタル変調

搬 送 波:同期検波 搬 送 波:同期検波

注入レベル: 210V 回路に 40rms

**b.遠隔監視機能** 地絡検出・短絡検出・動作条件・子局状態・A/D 状態・表示動作・

定格零相電圧整定値・定格零相電流整定値・定格短絡電流整定値

**c.遠隔制御機能** 動作条件・定格零相電圧整定値6段階・定格零相電流整定値7段階

d.計測項目 配電線路電流(IR·IS·IT) 零相電圧(Vo) 零相電流(Io)

e.表示復帰機能 自動リセットタイマー(子局に復帰スイッチ付)

f.異常検出機能 自動送信(子局内部状態が変化したとき)

g.構造 一般 外箱 SUS304L ステンレス仕様・子局内部気密構造

FTAS との接続ケーブル:両端コネクター付8m付属


電源ケーブル : 片側コネクター付・片端圧着端子3m付属

外形寸法 : 縦 449×横 360×高 450 ( mm )

重量 : 43kg

腕金取付用ハンガー吊り金具付き

#### h . 高圧区間表示機能付 高圧交流負荷開閉器との接続



欠点 標的 (FT = "Fault Targetting")